



केस स्टडी - 02 (सितंबर-2023)

दि: 18.09.2023

दुर्घटना

घटनाक्रम : दि:-16.09.23 को पश्चिम रेल्वे के रतलाम मंडल में गाड़ी संख्या 12494, लोड : 22 बोगी , लोको न. 39044 /GZB, कैब -1 से कार्य करते समय अमरगढ़ (AGR) – पंच पिपला (PCN) सेक्शन के बीच KM No. 600/25 पर, समय : 06.49 बजे लोकी पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि लोको के सामने से एक बड़ा बोल्ट टकराया, जिसकी वजह से लोको के सामने की बोगी का छठा (6th) पहिया और जेनरेटर कोच के सभी पहिये डि-रेल हो गए हैं, परंतु कोई भी पेसेंजर हताहत नहीं हुआ है । मौसम : तेज बारिश ।

संभावित कारण :- लोको के सामने से एक बड़े बोल्ट का टकराना ।

उपरोक्त घटना से सबक :-

- ✓ उक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सभी लोको पायलट व सहा. लोको पायलट को ये निर्देश दिये जाते हैं कि मॉनसून के दौरान जब भी गाड़ी किसी पुलिया / गोलाई / कटिंग से गुजरती है या गुजरने वाली है तो ज्यादा सचेत व सतर्क रहें तथा किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहें ।
- ✓ समय समय पर टी. आर. ओ. संरक्षा अभियान व संरक्षा विभाग द्वारा जारी “मॉनसून के दौरान ली जाने वाली सावधानियां” निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ।
- ✓ पटरी पर कोई भी असामान्यता दिखने पर खंड नियंत्रक /TLC को तुरंत सूचना दें और खंड नियंत्रक /TLC के निर्देशानुसार आगे कार्य करें ।
- ✓ सभी CLI को “मॉनसून के दौरान ली जाने वाली सावधानियां” अपने नामित लोको पायलटों को लगातार काउन्सलिंग करते रहें ।



Udaktipani
(पवन कुमार जयंत)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

सभी लोको निरीक्षक/मुख्य कर्मीदल नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत करायें एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।



Rly : 56312 टी. आर. ओ. विभाग, नागपुर – हमेशा सतत प्रयासरत

चालक प्रशिक्षण केंद्र, अजनी, नागपुर