



केस स्टडी- 12/2024

जारी तिथि : 10.04.2024

SPAD

घटनाक्रम:- दिनांक 08.04.2024 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मण्डल में सेक्शन: दाघोरा (DAO) - हिमगिर (HGR), ट्रेन क्र. 12809, लोको क्र. 37291/TATA, लोड: 22 बोगी, के साथ कार्य करते समय कर्मिंदल ने हिमगिर स्टेशन का मेन लाइन इनर डिसटेंट सिग्नल एक पीला की स्थिति में पार किया। 3rd लाइन से डाउन दिशा में जाने वाली लॉन्ग हॉल ट्रेन क्र. N/SNFC & BCN/SGTY गाड़ी के लिए होम सिग्नल हरा दिया हुआ था। ALP ने लॉन्ग हॉल ट्रेन के होम सिग्नल को देखकर सिग्नल कॉल आउट किया - **“होम सिग्नल ग्रीन ऑन अप्रोच”**। जब कर्मिंदल सिग्नल के नजदीक पहुँचा तो उन्हें देखा कि अपने लाइन का होम सिग्नल लाल है, कर्मिंदल ने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाया, परंतु गाड़ी **होम सिग्नल को ऑन स्थिति** में पार करके **492 मिटर** बाद रुकी। (समय:22.20 बजे)

संभावित कारण:-

- ❖ लोको पायलट द्वारा ALP द्वारा **“होम सिग्नल ग्रीन ऑन अप्रोच”** सिग्नल कॉल आउट करने पर स्वयं से सुनिश्चित किए बगैर गाड़ी की गति बढ़ा देना
- ❖ लोको पायलट को हिमगिर स्टेशन का मेन लाइन इनर डिसटेंट सिग्नल एक पीला मिलने पर अगला सिग्नल लाल ही होगा, इसका पालन न करते हुए गाड़ी की बढ़ा देना।
- ❖ कर्मिंदल द्वारा अपने लाइन का होम सिग्नल के संकेत को देखने में विफल रहना।

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ रोड लर्निंग **सही प्रकार** से लें।
- ✓ एक पीला सिग्नल मिलने पर **अगला सिग्नल लाल** ही होगा, यह मानकर गाड़ी को कंट्रोल करें।
- ✓ एक पीला सिग्नल पार करने के बाद, ALP द्वारा लाल सिग्नल के अलावा अन्य संकेत कॉल आउट करने पर LP को **गाड़ी की गति तब तक नहीं बढ़ानी चाहिए जब तक वह स्वयं भौतिक रूप से सत्यापित नहीं कर लें।**
- ✓ लोको पायलट/ सहायक लोको पायलट स्टेशन/लाइन/सिग्नल नंबर के साथ **हाथ के इशारे से सिग्नल को ज़ोर से पुकारें।**
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान **अन्य किसी कार्य में व्यस्त ना हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।**
- ✓ कार्य के दौरान गाड़ी कण्ट्रोल करने में **अति आत्मविश्वास ही SPAD का कारण बनता है।**
- ✓ ALP को LP की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए व किसी भी खतरे की स्थिति को भांपते हुए तुरंत **RS वाल्व खोल देना चाहिए।**

(निखिल सिंह)

वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

Rly : 56312

टी. आर. ओ. विभाग, नागपुर – हमेशा सतत प्रयासरत

चालक प्रशिक्षण केंद्र, अजनी, नागपुर